

## **Flex-Top RDM 100 Primer Primer poliuretanic**

### **Prezentare General**

- Sistem monocomponent;
- Amors de tip poliuretan-aromat;
- Sensibilitate sczut la umezeala din substrat;
- Pentru uz exterior;
- Aderen superior ;
- Toxicitate sczut , produs ecologic;
- Aplicabil pe suprafe e orizontale i verticale;
- Rezistent la formarea de mucegai i ciuperci;
- Aplicabil prin pulverizare sau cu role i pensule.

### **Întrebuin ri**

**Flex-TOP RDM 100 Primer** este folosit ca amors pentru **Flex-TOP RDM 200**.

### **Compozi ie i materiale**

**Flex-TOP RDM 100 Primer** este un primer poliuretanic, aromatic, ce se matureaz în aer.

### **Limit ri:**

Temperatura aerului i substratului trebuie s fie peste -4° C, iar temperatura mediului ambiental trebuie s fie peste cea a punctului de rou . Substratul nu trebuie s fie înghe at. Nu exist limit ri superioare ale umidit ii relative, dar pe suprafa nu trebuie s existe ap . Limita inferioar a umidit ii relative este de 20 %.

Evita i contactul cu pielea i ochii, în special în momentul amestec rii celor dou componente. Poate provoca iritarea pielii i a pl mânilor. În cazul contactului cu pielea, cur a i cu o cârp i apoi cu s pun i ap . Apela i la un doctor dac irita ia persist . În cazul contactului cu ochii, cl ti i cu ap timp de cel pu in 15 minute.

Produsul este tratat ca un combustibil în stare lichid . Nu folosi i produsul în apropierea unei fl c ri deschise sau pe o suprafa fierbinte i nu fuma i în timpul aplic rii.

A se folosi numai în spa ii bine ventilate. Evita i inhalarea vaporilor. Purta i echipamente de protec ie ce includ m nu i, m ti, ochelari, în special atunci când munci i la în l imi deasupra capului. În cazul inhal rii, muta i persoana afectat la aer curat i cere i asisten medical . În cazul inger rii, nu administra i vomitive.

**NU L SA I MATERIALUL LA  
ÎNDEMÂNA COPIILOR.  
NUMAI PENTRU UZ INDUSTRIAL !**

### **Culoare:**

Transparent (în cazul expunerii la razele ultraviolete, va avea nuan a chihlimbarului).

### **Ambalare:**

**Flex-TOP RDM 100 Primer** este furnizat în g le i de 19 L.

## **Flex-Top RDM 100 Primer Primer poliuretanic**

### **Fi tehnic**

#### **Acoperire:**

Acoperirea specific este de 5.1 – 12.2 m<sup>2</sup>/L, în func ie de porozitatea i profilul suprafe ei.

#### **Depozitare si transport:**

**Flex-TOP RDM 100 Primer** are o valabilitate de 12 luni atunci când este depozitat în containerele originale, nedeschise, pe paleți, într-un spa iu uscat i r coros, la o temperatur de peste 0° C.

#### **Date tehnice:**

Clas I de combustie	
Toxicitate	netoxic
Timp de uscare la atingere la 20° C	1 – 2 ore
Timp de reacoperire la 20° C	4 – 6 ore
Greutate specific	0,95 g/cm <sup>3</sup>
Solide raportate le volum	54 %
Solide raportate la mas	60 %
Ecart de temperatur	- 50° C la + 80° C
Expunere la temperatur , regim continu	150° C
	regim scurt 200° C – 250° C
VOC	576 g/l
Temperatura de autoaprindere	40,5° C

#### **Instalare:**

Ghidul curent de instruc iuni de aplicare i de specifica ii con ine toate informa iile necesare pentru fiecare tip de aplica ie, iar acestea trebuie respectate. Consulta i serviciul tehnic **Gemite RO** înaintea începerii unui proiect, pentru asigurarea preg tirii corespunz toare a suprafe elor i pentru o aplicare corespunz toare.

#### **Preg tirea suprafe elor:**

Suprafa a trebuie s fie curat , f r urme de ulei, gr simi, rugin , praf i murd rie. Îndep rta i toate materialele ce ar putea afecta aderen a la substrat prin sablare uscat sau umed , sau prin sp lare cu ap sub presiune.

Repara i suprafa a, dac este necesar, folosind **Gem-Plast TC** pentru grosimi mai mici de 6 mm, sau cu **Fibre-Patch OV** pentru grosimi mai mari de 6 mm.

Toate golurile din suprafa trebuie umplute i netezite înainte aplic rii de **Flex-TOP RDM 100 Primer**.

Substratul de beton trebuie s fie uscat înainte de aplicarea amorsei.

#### **Aplicare:**

**Flex-TOP RDM 100 Primer** se poate aplica cu pensula, cu rola sau prin pulverizare. Aplicarea prin pulverizare se face cu sisteme airless i necesit un aplicator experimentat.

#### **Aplicarea de Flex-Top RDM 200:**

Dup 4-6 ore de la aplicarea primer-ului, se poate aplica stratul de **Flex-Top RDM 200**.

**Curăarea:**

Curăarea uneltelei și echipamentului imediat după folosire, cu toluen, xilen sau MEK.

**Stocuri și costuri:**

Disponibil în întreaga lume. Contactați [Gemite RO](#) pentru lista de prețuri.

**Garanții:**

Pentru produsele depozitate se acordă o garanție de înlocuire limitată, valabilă 12 luni. Pentru detalii, contactați [Gemite RO](#).

**Serviciul tehnic:**

Pentru recomandări tehnice de aplicare și întreținere a produsului **Flex-TOP RDM 100 Primer**, pentru asistență tehnică, contactați [Gemite RO](#).